

## Historiek van het voertuig met chassisnummer **WBACV61080LK19476**

Merk/Model:	<b>BMW X5 XDRIVE30D</b>	Eerste ingebruikname:	<b>08/08/2019</b>
energiebron:	<b>Diesel</b>	Eerste inschrijving in België:	<b>08/08/2019</b>
Euronorm:	<b>6ei</b>		
CO <sub>2</sub> -emissies NEDC:	<b>162 g/km</b>		
CO <sub>2</sub> -emissies WLTP:	<b>210 g/km</b>		
Keuring na ongeval noodzakelijk:	<b>Nee</b>		
<i>Enkel met expertises uitgevoerd na 01/03/2019 wordt rekening gehouden.</i>			
Openstaande terugroepacties:	<b>Ja (1) Zie bijlage(n)</b>		
Situatie op:	<b>10/06/2023</b>		

Scan de QR code voor extra info:



## Kilometerstanden

Km	Datum	Km	Datum	Km	Datum
<b>73.968</b>	<b>10/06/2023</b>				
58.630	05/10/2022				
52.713	16/06/2022				
42.143	10/11/2021				
38.006	19/08/2021				
26.747	17/02/2021				
20.183	05/10/2020				
13.474	15/07/2020				
13.446	10/06/2020				
13.466	25/03/2020				
5.446	03/10/2019				

De gegevens vermeld op dit document zijn afkomstig van derde partijen. Car-Pass vzw is door de wetgever niet belast om de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens te controleren. Lees aandachtig de informatie op <https://www.car-pass.be/nl/disclaimer>

De gegevens op dit document zijn het resultaat van een consultatie van de databank van de vzw Car-Pass. Dit document is geen officiële Car-Pass. Die kan enkel bij de technische keuring bekomen worden.

Chassisnummer: **WBACV61080LK19476**

**Openstaande terugroepacties**

Situatie op **10/06/2023**

**0011200700 Uitlaatgasrecirculatiekoeler vervangen**